



Klimatanpassning av installationer

Ökade risker för fryskskador och återströmning av avloppsvatten
Nordiskt vattenskadeseminarium 2015, Haikko – Borgå, Finland

Seniorforsker Cecilie Flyen, SINTEF Byggforsk - Norge




Index

Present climate challenges
Climate change parameters
Climate change impacts
The BIVUAC project
Conclusions



Climate challenges in Norway: Large spatial variations



What is "Nordic climate"?

- Kalde somre
- Store geografiske variasjoner – store forskjeller i klima
- Varme vintre
- Mye nedbør
- Forskjellige behov for løsninger
- Lite nedbør
- Standardiserte løsninger ikke passer til overalt
- Økt variasjon i påkjenninger
- Behov for klimadifferensierte løsninger
- Endrete kompetansekrav
- Høyfjell
- Kyst
- Innland
- Permafrost



Consequences of climate change in the Nordic countries

- IPCC: Konsekvensene av klimagassutslippene er "alvorlige, vesentlige og irreversible"
- Global oppvarming 2 grader
-> Oppvarming ca 4 grader i Norden

Temperaturøkning:

- Finland og Nord-Sverige:
 - 2100: 2,5 grader - 6 grader
- Norge:
 - 2100: 2,3 – 4,6 grader




Consequences for the built environment

- Vann- og avløpssystemet må ta unna mer vann
- Faren for fukt- og vannskader på og i bygninger vil øke
- Fortetting av utbygningsområder og sterk økning av tette flater, kan endre avrenningsmønstret for overvann dramatisk
- **Mer vind, nedbør og hyppigere og mer ekstreme episoder av flom og skred.**




Flom i Kvam i 2013
Foto: Hegnar online

Changes in precipitation 2000 > 2050



Beregnet endring fra 2000 til 2050 av nedbør i %.




Kilde: RegClim ©



Foto: © aftenposten.no

Climate adaptation

- Konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer av ytre klimapåkjenninger – fra nedbør, snøavlagring, vind, solstråling og temperatur
- Klimaendringer øker sårbarheten:
Vannpåkjenning,
vanninntrenging,
frostspregning, tilbakeslag
- VA-installasjoner en del av bygningen, også sårbart for klimaendringer



Consequences of climate change

Høyere temperaturer:

- Mer nedbør
- Økt begroing, algevekst mm.
- Flere temperaturskifter rundt 0 grader
 - Oftere situasjoner med frostsprenning
- Oftere ekstremnedbør (konvektivt regn):
 - Urban flom
 - Overvannsproblemer

Kortere vintre:

- Våt vinternedbør
- Høyere snølaster (!)
- Fortsatt fare for strenge kuldeperioder



Ekstremnedbør og tette innvendige nedløp

Foto: SINTEF Byggforsk

Consequences of climate change

- Tetting av rør grunnet økt algevekst
- Problemer med drenering av overvann:
 - Våt nedbør på is og snødekk
 - Tettere flater, vannet renner fortare
 - Opphopning av overvann, tilbakeslag av avløpsvann inn i bygninger
- Flere temperaturskifter rundt 0 grader
 - Økt fare for vanninntrenging og frostsprengeing
 - Bevegelser i grunnmur
 - Luftlekkasjer
 - Økt sårbarhet for frostskader i kjellere
- Oftere ekstremnedbør:
 - Hyppigere problemer med overvannshåndtering
 - Stående vannpress på bygningskroppen



Ekstremnedbør og tette innvendige nedløp
Foto: SINTEF Byggforsk

The BIVUAC-project

- Finansiert av Norges forskningsråd, 2010 -2014
- Sårbarhet for klimaendringer i eksisterende bygningsmasse og VA-infrastruktur
- Primært fokus: problemstillinger knyttet til overvannshåndtering og eksisterende bygningsmasse
- Samarbeid med Vestlandsforskning
- Pågående PhD (Vestlandsforskning/NTNU)
- GAP-analyse av 3 kommuner og 5 bygningscase



GAP-analysis municipalities

- Tre kommuner: Oslo, Trondheim og Fredrikstad

Mange felles problemstillinger:

- Økende innbyggertall og fortetting
- Tettere flater/asfaltering og belegningsstein
- Aktive ift klimatilpasning
- Åpner bekkeløp
- Gammelt avløpsnett, lav utskiftningsgrad
- Små rørdimensjoner
- Problemer ved ekstremnedbør
- Kommunal planlegging ikke tverrfaglig nok



Håndtering av våt vinternedbør

Kilde: www.nrk.no

GAP-analysis Building cases

- Fem boligbygninger (4-6 leiligheter pr bygning)
- Fuktskader knyttet til VA og utvendig overvannshåndtering

Mange felles problemstillinger:

- Tilbakeslag overvann/avløpsrør
- Frostsprenge grunnmur
- Problemer med nedløpsrør og frikobling fra overvannsnett
- Feil eller manglende drenering rundt bygningen



Detalj frikoblet taknedløp

Tette flater rundt bygning, lite fall ut fra bygningskropp

Foto: SINTEF Byggforsk

GAP-analysis of one building case

Situasjon ved byggetidspunktet	Gjeldende situasjon	Fremtidig situasjon
		
<ul style="list-style-type: none">○ Byggeforskriften av 1949 hadde krav til både varmeisolering og fuktsikring○ Bygningen og uteområder utformet etter gjeldende tekniske krav i 1952	<ul style="list-style-type: none">○ Nedløp frikoblet men vann ledes ikke bort fra bygning○ Ikke fornyet drenering○ Mangelfullt fall fra bygning○ Flere skadetilfeller med vanninntrenging i kjelleren og tilbakeslag av kloakk etter intens nedbør.	<ul style="list-style-type: none">○ Nedløp må frikobles og vann ledes bort fra bygningen○ Mer permeable områder rundt bygningen på sikt

GAP-illustrasjon 01 (kilde: SINTEF Byggforsk)

Conclusions municipalities

Behov:

- Forsinke vannet på vei til rørsystemet
- Fordrøyningskapasitet må økes lokalt
- Sette krav til permeable overflater
- Krav om frikobling av nedløp må følges opp med veiledning
- Øke samarbeid på tvers av VA og PBE og med aktører/byggherrer
- Mer forskning for å gi konkret grunnlag for beregninger av belastning nødvendig
- Styrke offentlige krav til utforming av VA-infrastruktur



Conclusions building cases

- Klimaendringer vil forsterke dagens problemer med VA-relaterte byggskader
 - Utskifting/utbedring av opprinnelig dreneringsløsning ikke nok
 - Oppgradering av løsninger og vannhåndtering inntil bygningskropp nødvendig
 - Frostspregning og frostskader på rør fører til store forsikringsutbetalinger
- **Behov for mer helhetlig løsning av overvannshåndtering for å unngå hyppige hendelser vanninntrenging i kjellere**



Frostspregning av vannrør

Kilde: VVSforum.no

Conclusions building cases

- Kapasitet i kommunale avløpsnett for dårlig – påvirker enkeltbygninger
 - Behov for separate system og økte dimensjoner
 - Fortetting av overflater gir dårligere muligheter for infiltrering av overvann ned i grunnen – Må øke krav til permeabilitet
 - Frikobling av nedløpsrør ikke nok til å øke kapasitet
- **Husk: Bygningen er ikke et separat VA-system, men del av et stort nettverk**




Tilbakeslag etter overbelastning av rørnettet

Kilde: dinside.no

General conclusions

- Klimaendringene medfører større påkjenninger, også for innvendige installasjoner
- Alle må ta hensyn til klimaendringene:
 - Politikere
 - Offentlig administrasjon på statlig, regionalt og lokalt nivå
 - Aktører i byggenæringen
 - Bygningseiere og brukere
- Bedre klimatilpasning er mer bærekraftig/bæredyktig
- SFI-senteret Klima 2050 viderefører arbeidet med klimatilpasning av bygninger og infrastruktur



Frykter urban flom

Kilde: Olgjerd Rudak,
<http://www.arkitekturnytt.no/2015/05/frykter-urban-flom.html>

The ultimate proof... of global warming



