

Vejledende effekt af pakkeløsning B



Navn: Parcelhus
Adresse: -
Postnr. og by: -
Bygningskategori: Enfamiliesbolig
Etageareal: 144 m²
Dato for indtastning: 30-11-2015

Ændring af Energimærke



Energimærke før og efter

Energiforbrugsændring er beregnet ved en indetemperatur på 20°C.



202 kWh/m² 119 kWh/m²

Renoveringsklasse 2 overholdes

Reduktion af drivhusgasser



Udledning fra etablering af pakkeløsningen udgør (a)

17,1 ton CO₂-ækv.

Energibesparelsen reducerer den årlige udledning med (b)

5,0 ton CO₂-ækv.

Simpel tilbagebetalingstid (a:b)

3,4 år

Energibesparelse



Samlet varmebesparelse

31,7 MWh pr. år

Samlet elbesparelse (negativ værdi = forøgelse)

-7,1 MWh pr. år

Simpel tilbagebetalingstid

14 år

Under forudsætning af en antaget indetemperatur (før - efter): 21°C - 22°C

Fordele og Ulempes



Der er en lang række positive effekter af en energirenovering, der er vanskelige at indregne i økonomien, men som øger livskvaliteten. Det gælder et godt og sundt indeklima, øget komfort, nedsat risiko for skimmelsvamp, bevidstheden om at bidrage til klimainsatsen, tidsbesparende velfungerende installationer, bedre vinduesfunktion, nedsat vedligeholdelse, ingen bekymring for stigende energipriser mv. (se side 3)

Totaløkonomi



Anlægsudgift (index: 100,0)	332.000 kr.	Total pris inkl. moms	539.000 kr.
Byggeplads mv. (8%)	27.000 kr.	Besparelse 1. år	24.100 kr.
Uforudseelige udgifter (10%)	36.000 kr.	Nutidsværdi	176.000 kr.
Rådgiver og tilsyn (9%)	36.000 kr.		
Moms	108.000 kr.		

Tiltag (se side 4 og 5)

- Konvertering til Varmepumpe
- Teknisk isolering
- Ydervægge
- Kælderydervægge
- Terrændæk/dæk

- Tage/lofter
- Skrævægge
- Skunkvægge og -gulve
- Vinduer - Nyt A-vindue (3 lag) / PVC
- Ovenlysvinduer

- Mekanisk ventilation med VGV
- Solvarme
- Solceller

Navn:

Parcelhus

Adresse:

-

Postnr. Og by:

-

Det beregnede og det faktiske energiforbrug:

Energirenoveringen har indflydelse på varmeforbruget og elforbruget i bygningen.

Energimærket beregnes ved en teoretisk indetemperatur på 20°C, men oftest er de faktiske målte indetemperaturer mellem 21 og 23°C i opvarmningssæsonen.


BSV giver derfor mulighed for indtastning af en skønnet gennemsnitlig indetemperatur før og efter energirenoveringen. Dette for at få belyst hvad evt. ændret adfærd hos slutbrugerne kan betyde for energibesparelsen: Erfaringen viser at en del af energibesparelsen omsættes til komfortforbedringer.

Søjlerne for det årlige energiforbrug til opvarmning nedenfor viser derfor forbruget "før" og "efters" både ved 20°C og ved de skønnede faktiske indetemperaturer.

Endelig viser sjølen "Reelt forbrug" det indtastede målte "før" forbrug. Hvis dette afviger væsentligt fra forbruget ved en skønnet "før" indetemperatur, bør denne justeres så forskellen mellem de to sjøler mindskes.

Det årlige varmeforbrug er uafhængigt af varmeforsyningens primære energifaktor, og det kan derfor ikke sammenlignes med Energimærkets nøgletal.


Årligt varmeforbrug for bygning




De beregnede og faktiske emissioner:

De grønne sjøler viser Global Warming Potential (GWP) svarende til sjølerne for energiforbrugene før og efter. GWP er den omregnede udledning af drivhusgasser i forbindelse med forbruget af fossile brændsler. På grund af udfasningen af disse ændres baggrundstallene fra år til år. De nuværende tal skal ses som et vejledende landsgennemsnit. Sjølen helt til højre viser emissionerne fra etablering og bortskaffelse af de valgte tiltag, og kan anvendes til sammenligning af alternative pakkeløsningers miljømæssige effekt, fx gennem valg af andre tiltag, eller valg af alternative materialer.

Årlig miljøbelastning fra energiforbrug



Udledning fra etablering af pakkeløsningen



Navn: Parcelhus
Adresse: -
Postnr. Og by: -



Fordeler og ulemper ved energirenovering

Fokus ved beslutning om en energirenovering er oftest på anlægsudgifter og på det nedsatte forbrug af købt energi. Men ud over energibesparelsen kommer ofte meget væsentlige positive effekter, der er vanskelige eller evt. meningsløse at omregne i kr.

Generelle og varige fordele:

Bedre samvittighed over for miljøet og klimaet for både brugere og ejer

Mindre sårbarhed overfor stigende energipriser. Højere ejendomsværdi

Bedre indeklima og god komfort

Udvendige tiltag viser at ejer/bruger gør noget positivt for klimaet

Mulige og forbigående ulemper knyttet til byggeprocessen:

Tidsforbrug og besvær ved finansiering, usikkerhed om valgte løsninger, tilbudsindhentning og byggeperioden

Besvær/produktionstab under gennemførelsen – uoverskuelig proces og tidsforbrug

Koordinering af den håndværksmæssige gennemførelse

Negativitet i forhold til håndværkeres faglige kunnen, rengøringsvilje og fremmøde

Byggeprocessen – Gener og tidsforbrug til enkelttiltag

Forbigående gener og byggeperiode skal ikke være afgørende for valg af tiltag. Begge dele er forbundet med store usikkerheder, men er med her, for at gøre beslutningstager opmærksom på praktiske forhold omkring en energirenovering, som udgangspunkt for mere præcise overvejelser.

Farvemarkeringerne nedenfor viser en yderst grov opdeling baseret på generelle skøn. Markeringen for nogle tiltag kan variere fra projekt til projekt i afhængighed af bygningskategorien, bygningens udformning og brug, arbejdets omfang, det udførende team, planlægning mv. Formålet med markeringerne er at henlede opmærksomheden på, at gener og tidsforbrug til de enkelte tiltag skal med i beslutningen.

Gener:

Indvendige arbejder: Gener omfatter typisk arbejdet, afdækning, flytning af udstyr, møbler, rod, støj, vibrationer, støv mv. der begrænser de berørte rums anvendelighed.

Udvendige arbejder: Gener omfatter typisk arbejdet, stillads, byggeplads, affaldshåndtering, rod, skurvogne, containere, støj, støv, vibrationer, parkerede biler mv. der begrænser udearealers anvendelighed, og evt. adgang til dele af bygningen.

grøn = ubetydelige, **gul** = nogle, **rød** = markante

Tidsforbrug til enkelttiltag:

Afhænger af eksisterende forhold, tiltagernes type og omfang, tilrettelæggelse og organisering, herunder leverancer, etablering af byggeplads, vejrlig, aftalte tidsfrister mv.

< 1 = under 1 uge, 1-4 = 1 til 4 uger, > 4 = over 4 uger

Bygningsisolering, Mulige fordele:

Nedsat risiko for fugt på kuldebroer og i konstruktioner

Hindrer skimmelsvampeproblemer

Færre kolde flader og bedre møbleringsmuligheder

Udvendig isolering kan forbedre bygningens fremtræder

Bygningsisolering, Mulige ulemper:

Øget vedligeholdelse (fx ved udvendig isolering af en vedligeholdelsesfri muret ydervæg,

hvor isoleringen afsluttes med puds eller plader).

Indvendig isolering nedsætter rummenes brugsareal.

Udvendig isolering kan forringe bygningens fremtræden

Ydervægge:	Gener og tid
Indvendig isolering	1-4
Udvendig isolering	> 4
Hulmursisolering	< 1
Dæk, underbygning:	
Nyt terrændæk	1-4
Isolering krybekælder/dæk over kælder - nedefra	< 1
Indblæsning i træbjælkelag - nedefra	< 1
Loft, etageadskillelser, fladt tag:	
Indblæsning i træbjælkelag - ovenfra	< 1
Isolering - koldt tagrum	< 1
Tagflade mod det fri - udefra, fladt tag med pap	1-4
Skråvægge, loft til kip:	
Tagflade mod det fri - udefra, inkl. nyt tegltag	> 4

Vinduesforbedringer, Mulige fordele:

Nedsat støj udefra

Vinduesudskiftning – nedsat vedligehold og bedre vinduesfunktioner (åbne/lukke, friskluftventiler, tyverisikring).

Lettere rengøring og vedligeholdelse.

Ingen træk, og dermed bedre møbleringsmuligheder

Vinduesforbedringer, Mulige ulemper:

Tætte vinduer kræver ændrede udluftningsvaner, med mindre der er mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Lavenergiruder kan reducere dagslysindfaldet væsentligt.

Vinduer:	Gener og tid
Nye B-vinduer (2-lag)	1-4
Nye A-vinduer (3-lag)	1-4
Vinduesrenovering til B-vindue (2-lag)	1-4
Vinduesrenovering til A-vindue (3-lag)	1-4

Forbedring af varme- og ventilation, samt etablering af VE, Mulige fordele

Mekanisk ventilation med varmegenvinding hindrer skimmelsvamp effektivt

Højere driftssikkerhed og bedre funktion

Nye anlæg har ofte indbygget tidsbesparende "intelligent" styring

Udskiftning af ældre anlæg kan give mere plads i kælder/teknikrum

Lavere temperaturer i teknikrum

Mere støjsvage installationer

Forbedring af varme- og ventilation, samt etablering af VE, Mulige ulemper

Solvarmeanlæg og PV anlæg vanskelige at tilpasse en traditionel tagflade

Teknikrum/kælderrum bliver lidt koldere når tekniske installationer isoleres

Mekanisk ventilation kan støje mere end naturlig ventilation

Ventilation:	Gener og tid
Mekanisk ventilation med varmegenvinding	1-4
Vedvarende energikilder:	
Solvarme	1-4
Solceller	1-4
Centralvarmeanlæg:	
Konvertering fra gas/olie til varmepumpe	1-4
Konvertering fra gas/olie til fjernvarme	< 1
Konvertering fra olie til gas	< 1
Forbedring af fjernvarme	< 1
Forbedring af kedel (olie eller gas)	< 1
Teknisk isolering:	
Isolering af varmtvandsrør	< 1
Isolering af varmerør	< 1
Isolering af varmtvandsbeholder	< 1

Bygningsdata

Navn:	Parcelhus			
Adresse:	-			
Postnr. og by:	-			
Bygningskategori	Enfamiliesbolig			
Opførelsesår	1970			
Før	21 [°C]	Efter	22 [°C]	
Indetemperatur				
Varmekapacitet	Middel let	Flere tunge dele, fx betondæk med klinker og tegl- eller klinkerbetonvægge		
Benyttestid	168 [h/uge]			
Antal personer	3 [personer]			
Eksisterende varmeforbrug	0 [MWh]	Eksisterende E-mærke	0 [kWh/m ² pr. år]	



Opvarmet etageareal

	Etagearreal	Vinduer og døre	Tagetage	Ovenlysvinduer
Arealberegner	144 m ²	26 m ²	Fladt tag / intet eller uopvarmet loft	0 m ²

Eksisterende varmesystem

Tiltag, varmesystem			
Varmesystem	Placering	Varmeforsyning	Nominal effekt
Hovedvarmeforsyning	Bryggers	Olie	15 kW
	Varmeafgiver	Rørsystem (varme)	VVB (volumen)
Vand og varme	Radiatorer	2-strenge	110 L

Varme- og elpris

	Varmepris før	Varmepris efter	Elpris	Elpris (solceller)
Varme- og elpris	871 kr./MWh	1200 kr./MWh	1,60 kr./kWh	0,80 kr./kWh

Eksisterende klimaskærm

	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Facade 1	65 m ²	30 cm, hulmur, isoleret med brændte klinker	Stenuld	150 mm	Udvendig isolering afsluttet med Puds
Facade 2					
Gavl	40 m ²	30 cm, hulmur, isoleret med brændte klinker	Stenuld	150 mm	Udvendig isolering afsluttet med Puds
Kælder over jord					
Kælder under jord					
Gulve/dæk	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Stueetage	129 m ²	Terrændæk - Trægulv, beton, 50 mm isolering, letklinker			
Kælder					
Tage/lofter	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Tage/lofter	139 m ²	Spær eller bjækelag med 100 mm isolering	Stenuld	350 mm	Isolering af dæk i uopvarmet tagrum
Tage/lofter (karnapper)	0 m ²				
Skråvægge samt skunkvægge og -gulve	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Skråvægge					
Skunkvægge					
Skunkgulve					
	Areal	Eksisterende vinduestype	Vinduestype efter energirenovering		
Vinduer	26 m ²	2-lags termoruder	Nyt A-vindue (3 lag) / PVC		
Ovenlysvinduer					

Eksisterende ventilation

	Ventilationstype	T _{ind}	Driftstid	VGV	Ventilationstype	T _{ind}	Driftstid	VGV
Ventilationsforhold	Naturlig ventilation		168 h/uge		Mekanisk ventilation	18°C	168 h/uge	85%

Vedvarende energi (efter energirenovering)

	Areal	Orientering	Hældning	Peak power (RS)	System virkningsgrad (Rp)
Solvarmeanlæg					
Solcelleanlæg					

Økonomiske forudsætninger

	Ønsket forrentning	Inflation	Prisstigning, energi	Prisstigning, udgifter	Prisindex	Byggeplads	Uforudseelige udgifter	Rådgiver og tilsyn
Ventilationsforhold	1,0%	1,5%	2,0%	1,0%	100	8%	10%	9%

Vælg sæt v	Netto Tiltag, kort beskrivelse	Omfang m ² stk m	Anlægsudgifter, kr. pr. enhed		Levetid år	Energibesparelse			Simpel TBT, år energi	Nutidsværdi Periode på 20 år	Besparelse CO ₂ -ækv. kg/år	Udledning CO ₂ -ækv. kg	Simpel TBT CO ₂ -ækv. år
			i alt	MWh/år		Varme MWh/år	El MWh/år	kr./1'ste år					
	Konvertering til Varmepumpe	1	134.000	134.000	20	16,4	-6,7	6.300	21	-61.000	5.203	14.544	2,8
<input type="checkbox"/>	Teknisk isolering	-	-	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Ydervægge	104	1.950	203.000	50	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Kælderydervægge	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Terrændæk/dæk	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Tage/lofter	139	445	62.000	40	4,1		5.000	12	69.000	1.105	1.644	1,5
<input type="checkbox"/>	Skråvægge	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Skunkvægge og skunkgulve	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyt A-vindue (3 lag) / PVC	26	3.704	96.000	50	6,0		7.200	13	102.000	1.536	780	0,5
<input type="checkbox"/>	Ingen ovenlysudskiftning	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mekanisk ventilation med 85% varmegenvindningsgrad	1	40.000	40.000	20	5,1	-0,4	5.600	7	66.000	992	145	0,1
<input type="checkbox"/>	Solvarmeanlæg, brugsvand	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Solcelleanlæg, El produktion	0	0	0	0		0,0	0	0	0			

Sum for afkrydsede tiltag:

332.000	31,7	-7,1	24.100	14	176.000	8.836		
---------	------	------	--------	----	---------	-------	--	--

Før forbrug 202 kWh/m² = E-mrk E

Efter forbrug 119 kWh/m² = E-mrk C

Samlet anlægsudgift ved prisindex: 100

332.000

Byggeplads mv. 8 %

27.000

Uforudseelige udgifter 10 %

36.000

Rådgiver og tilsyn 9 %

36.000

Moms 25 %

108.000

Total pris inkl. moms

539.000