



Workflow for 3D-printede parter


Low - Prototype




Medium - Produktion



High - Kritisk emne



Low - prototype



Medium - produktion



High - kritisk part

Skemaet er vejledende for produktion af 3D-printede parter. Det bedste resultat opnås altid ved god dialog mellem kunde og leverandør.

Produktion af 3D-printede parter

Hvordan ser forløbet ud, når jeg bestiller en 3D-printet part? Først og fremmest skal du definere, hvad slutforventningerne til parten er:

- Er det en prototype, hvor 3D-print er valgt som fremstillingsmetode?
- Er det en part, som forventes at skulle produceres med 3D-print fremover?
- Er det en kritisk part, som har en kritisk funktion, og som skal 3D-printes til produktion?

