

Legionella udfordringer på Vapnagård, Helsingør

- et af landets største almene boligbyggerier

Allan Pratt, Helsingør Kommune

Vapnagård, Helsingør



Bygget 1969 – 1972
>1.700 lejligheder
> 4.000 beboere

Udfordringen: Legionella serogruppe 1 påvist i varmtvandssystemet de seneste 25 år



- Legionella på landsplan vs. Helsingør



20 af sagerne fra Vapnagård = 40%



.. 6% af befolkningen i kommunen



Sager / tilfælde på Vapnagård

HELSINGØR KOMMUNE







Kilde: STPS 2024

Fotodok. ventetid varmt vand og analyser

Hesteskoen 17 st.tv 3.tv teknikrum







Prøve	legion. spp	pneumophila	pneumophila serogruppe 1	pneumophila serogruppe 2
	cfu/L	cfu/L	cfu/L	cfu/L
HS 17 st. tv. Straks	650	-	-	-
HS 17 st. tv. Højeste temp.	1200	1200	<10	1200
HS 17 3. tv. Straks	580	-	-	-
HS 17 3. tv. Højeste temp.	140	-	-	-

Ventetid

St.tv: 28 sek

3.tv : 40 sek

- Tiltag….



Dialog med hjemme-plejen

(Udskiftning af varmtvandssystem fra 1970 pga. tæring: pladevekslere, nye stigrør, regulerings-ventiler mm. - døde ender)

Møder med boligselskabet og teknikere – involvere hjemmeplejen?

Biocidanlæg i "ældreblokken" (nr.42)

Brusehoveder med legionella filtre

Udslamning af varmtvandsbeholdere 4 x årligt

2 legionella prøver årligt fra forskellige blokke

Tiltag 2026 - Hjemmeplejen

Møde med hjemmeplejen om legionella – risiko for sårbare borgere og også personale (Pontiac)

I dialogen med STPS har de fået 3 enkle anbefalinger til integration i hjemmeplejernes arbejdsrutine:

1. Læg bruser på afløbsrist
2. Indstil hanen på varmeste vand
3. Lad vandet løbe i 3 minutter med blød stråle (mindre aerosoldannelse)



Hjælper tiltagene?

Foreløbig ingen tilfælde i 2026, men lad os se efter 2027…



TAK