



Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK

**Nordiskt
Vattenskade-
seminarium
2013**



Bakgrund

- GVK skapades 1987
- Krav från statens planverk (idag Boverket)
- Minska vattenskadorna
- Stiftarna bygger, förvaltar och äger fastigheter
- Syftet är just att minska vattenskadorna





Branschreglerna för tätskikt i våtrum.

Läs mer om GVK på www.gvk.se. Där kan du ladda ner eller beställa **SÄKRA VÅTRUM** och aktuell förteckning över GVK-auktoriserade företag.



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK | 08-702 30 90 | info@gvk.se | www.gvk.se

I GVK INGÅR:




GVK- AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

- Auktorisation, bevis på kompetens
- Stickprovskontroller
- Utbildning
- Ändring i och utgivning av Säkra våtrum, våra branschregler
- GVK's hemsida www.gvk.se
- Teknisk rådgivning



Antal GVK-företag per slutet av år - Start 1988



Kurser & kompetens



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

UTBILDAR | AUKTORISERAR | INFORMERAR | KONTROLLERAR


I GVK INGÅR:



Krav på GVK-företag

- Ska utföra våtrumsarbeten enligt GVKs branschregler
- Montör ska vara anställd i ett GVK-auktoriserat företag
- Montör ska ha behörighet för aktuellt utförande
- Arbetsledare ska vara godkänd vid GVKs utbildning
- Ska följa Allmänna Villkor - avtal med GVK
- Företaget ska iaktta och följa de anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar
- Följa lagar och avtalade villkor (AB 04/ABT 06)

Krav på GVK-företag




Kurser

- Plastmatta som ytskikt och/eller tätskikt
- Tätskikt under kakel och klinker
- Fortbildning montör
- Arbetsledare
- Fortbildning arbetsledare
- Montör ska också ha grundutbildning i form av yrkesbevis eller motsvarande sammanlagd yrkeserfarenhet
- Behörighet nås genom utbildning och godkänt prov

Kurser



Kontroll och uppföljning




Våtrumsanmälan – förutsättning för kontroll



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

UTBILDAR | AUKTORISERAR | INFORMERAR | KONTROLLERAR

I GVK INGÅR:



Anmälan

- Utförs på www.gvk.se via inloggning
- Utgör bekräftelse på beställning
- Anger tätskiktsprodukt, plats, beställare...
- Kopia till GVK, GVK-företaget och förvald länskontrollant
- Utgör kvalitetsdokument vid försäljning/överlåtelse
- Utgör kvalitetsdokument vid försäkringsfrågor
- Om man inte anmäler är man inte ett GVK-företag med GVK kvalité



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

[START](#) [BRANSCHREGLER](#) [ARBETA MED VÅTRUM](#) [GODKÄNDA PRODUKTER](#) [AUKTORISATION](#) [OM GVK](#) [MIN SIDA](#)

Mina uppgifter

Behörighetsinformation

Fallberäkning

ID06-bricka

Kvalitetsarbete

Nyhetsbrev

Profilprogram

Våtrumsanmälan

[Ny anmälan](#)

[Tidigare anmälningar](#)

[Kontaktpersoner](#)

[Beställare](#)

[Webbshop](#)

Våtrumsanmälan

Här anmäler du som är entreprenör och ansluten till GVK dina våtrumsarbeten. Det blir då registrerat i GVK:s databas och kan bli föremål för en stickprovskontroll av GVK:s kontrollanter.

Det är en ny version av funktionen för våtrumsanmälan. Det kan förekomma små problem i början. Vi är tacksamma för överseende med det. Meddela eventuella problem till jonas@programenta.se - skicka helst med en skärmdump (det kan räcka som felbeskrivning) och gärna också ert telefonnummer.

[Påbörja ny anmälan / fortsatt med påbörjad](#)

[Se tidigare anmälningar](#)

Varför göra våtrumsanmälan?

Våtrumsanmälan är ett sätt för dig som utför våtrumsarbeten att få en bekräftelse på att arbetet är rätt utfört, och en service till beställaren.



Beställning

Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Beställarens roll *

- Privatperson
 Företag

Kontaktperson *

- Beställaren är kontaktperson
 Annan person ska vara kontaktperson

Beskrivning av arbetet

Antal våtrum att anmäla *

Om du inte vet exakt, ange ungefärligt antal.

Adress där arbetet utförs (gata, gatunummer) *

Arbetet påbörjas *

Om du inte vet exakt, ange ungefärligt datum

Beställarens roll *

- Privatperson
 Företag

Beställarens uppgifter

Välj beställare

- > [Redigera befintlig beställare](#)
▼ [Lägg till ny beställare](#)

Namn (förnamn och efternamn): *

Peter Pass

Adress:

Bakfallsvägen 13

Postnummer

13770

Postort

Dalarö

Mobil/telefonnummer:

070-2807179

E-postadress: *

Kalle@Anka.nu

- Beställaren saknar epostadress, jag skickar en kopia av anmälan till beställarens postadress.

Kontaktperson *

- Beställaren är kontaktperson
 Annan person ska vara kontaktperson



Utförande

Uppgifter markerade med * är obligatoriska

Typ av uppdrag *

- Renovering
 Nyproduktion

Jag ska utföra golvarbete

Jag ska utföra väggarbete i våtzon 1 (duschplats)

Jag ska utföra väggarbete i våtzon 2 (övrig vägg)

Utförande i våtzon 2 (övrig vägg) skiljer sig från utförandet i våtzon 1 (duschplats)

Noterade avvikelser för arbete enligt GVK:s branschregler *

Här anger du sådant som du vet kommer att ge en avvikelse i GVK:s förkontroll. Välj ett eller flera alternativ i listan, och/eller enge avvikelse i kommentarsfältet.

- Inga kända avvikelser finns
 Fall inte enligt GVK men uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler
 Golvavlopp för nära vägg men funktion och täthet kan uppfyllas
 Rörgenomföring i vägg för nära angränsande vägg men tätskiikt kan monteras
 Vägg lutar mer än AMAs tolerans eller mer än avtalat

Övriga kommentarer

Kommentera ev. avvikelser här. Vi uppskattar också kommentarer som underlättar för våra kontrollanter, t.ex. hur man hittar fram om adress ännu inte finns.



Jag ska utföra golvarbete

Ange utförande *

- Plastmatta som tät- och ytskikt
- Plastmatta som tätskikt och keramiska plattor som ytskikt
- Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt
- Vätskebaserat tätskikt med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat och/eller produkt *

Forbo Flooring Aqualon Pacific

> [Annat fabrikat](#)

> [Annan produkt/konstruktion](#)

Jag ska utföra väggarbete i våtzon 1 (duschplats)

Ange utförande *

- Plastmatta som tät- och ytskikt
- Plastmatta som tätskikt och keramiska plattor som ytskikt
- Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt
- Vätskebaserat tätskikt med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat och/eller produkt *

Weber TEC Foliesystem

> [Annat fabrikat](#)

> [Annan produkt/konstruktion](#)

Jag ska utföra väggarbete i våtzon 2 (övrig vägg)

Utförande i våtzon 2 (övrig vägg) skiljer sig från utförandet i våtzon 1 (duschplats)



Entreprenör

Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Företagets uppgifter

Boström Inredning AB, Sam

Auktorisationsnummer:

Län: Stockholm (AB)

Kontaktperson *

Ange den person på ditt företag som ska få kopia av våtrumsanmälan.

Välj en tidigare sparad kontaktperson i listan eller fyll i namn, telefonnummer och epost.

Välj kontaktperson

> [Redigera befintlig kontaktperson](#)

✓ [Lägg till ny kontaktperson](#)

Namn (förnamn och efternamn): *

Epostadress: *

Telefonnummer: *



Granska anmälan

Din våtrumsanmälan består av 4 steg, som du kan fylla i i den ordning du själv vill. Vissa steg kräver att föregående steg är ifyllt, och är då låsta.



Granska anmälan

När du klickar på Slutför kommer din anmälan skickas till länskontrollanten och registreras hos GVK. En kopia av din anmälan ska också skickas till beställare och ev. kontaktperson, samt till kontaktpersonen på ditt företag.

Hittar du något fel bland det du har fyllt i kan du gå tillbaka också rätta till det på länkarna ovan eller "Föregående"-knappen nere på sidan.

Kopia till beställare

Du har angett att kopia ska skickas till:

Kalle@Anka.nu

En kopia av din anmälan kommer att skickas till denna e-postadress när du klickar på Slutför.

> [Granska beställarens kopia](#)

Kopia till kontaktperson hos ditt företag

Du har angett att kopia ska skickas till:

sam.bostrom.inr@telia.com

En kopia av din anmälan kommer att skickas till denna e-postadress när du klickar på Slutför.

> [Granska ditt företags kopia](#)

[Avbryt anmälan](#)

[Tillbaka](#)

[Slutför](#)





AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan

Beställare
Peter Pass
Bakfallsvägen 13
13770 Dalarö
Tel: 070-2807179
E-post: Kalle@Anka.nu

Entreprenör
Boström Inredning AB, Sam
Anhaltsvägen 67 B
Sollentuna

Kontaktperson
Sam Boström
Tel: 070-7777888
E-post:
sam.bostrom.inr@telia.com

Auktnr: 5868
Län: Stockholm (AB)

Objekt
Objektadress
Typ av objekt
Anmälan avser antal våtrum
Preliminärt startdatum
Anmälningens id

Bakfallsvägen 13
Nyproduktion
1
2012-02-10
2012-02-03
FÖRHANDSGRANSKNING

Utförande
Utförande golv
Golvfabrikat
Golvkonstruktion/produkt

Plastmatta som tät- och ytskikt
Forbo Flooring
Aqualon Pacific

Utförande vägg våtzon 1
Fabrikat
Konstruktion/produkt

Tätskiktfolie med keramiska plattor som ytskikt
Weber
TEC Foliesystem

Utförande vägg våtzon 2

Som våtzon 1

Avvikelser och kommentarer

Information om GVK

Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är en förutsättning för vårt kvalitetsarbete.

Kontrollerna utförs av GVK:s länskontrollanter. Du kan också beställa särskild kontroll genom att kontakta länskontrollant listad på www.gvk.se. Observera att kostnad för särskild kontroll tillkommer.

Genom att välja ett auktoriserat företag kvalitetssäkras arbetet med ditt våtrum i flera steg. För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisering har arbetsledare och golvläggare/plattsättare genomgått specialutbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.























































Vid sidan av utbildning och auktorisation av GVK-företaget utvecklar vi våra branschregler SÄKRA VÅTRUM för godkänt arbete i våtrum. Branschreglerna ställer krav på material och utförande samt de rätta förutsättningarna för att uppnå våtutrymmen som är säkra mot vattenskador.

Till GVK-företagets förfogande har GVK tagit fram en serie kvalitetsdokument som de kan använda sig av för att kontrollera och dokumentera förutsättningarna för sitt arbete. Dokumenten är värdefulla för dig som beställare vid eventuella framtida försäkringsärenden eller vid en försäljning. För att få kopia på kontrollerna, tala med din kontaktperson på GVK-företaget.

Mer information om GVK kan du läsa om i SÄKRA VÅTRUM eller genom att besöka vår hemsida, www.gvk.se.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL
Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se



	Från	Ämne	Mottaget	Storlek
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:12	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:10	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:08	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:07	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:06	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:04	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:03	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:02	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 09:01	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:59	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:58	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:57	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:40	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:30	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:22	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:12	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:08	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 08:02	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 07:52	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 07:43	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 07:30	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 07:30	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 07:20	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 06:54	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 06:48	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 06:43	16 KB
	 info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 06:41	16 KB
	info@gvk.se	Kopia våtrumsanmälan till entreprenör	on 2012-01-25 06:37	16 KB

Lenhovda Golv AB

Adress: Tingsgatan 11
Postadress: 360 73 Lenhovda
[Visa på karta](#)

Telefon: 0474-294 10, 076-127 26 00
E-post: glennolsson@swipnet.se
Antal våtrumsanmälningar: 338
Auktoriserad sedan: 2007-05-09

Auktorisering: Plast Keramik

Ljungby Golv AB

Adress: Kånnavägen 1
Postadress: 341 31 Ljungby
[Visa på karta](#)

Telefon: 0372-153 60
E-post: info@ljungbygolv.se
Webbplats: <http://www.ljungbygolv.se>
Antal våtrumsanmälningar: 1233
Auktoriserad sedan: 1992-03-01

Auktorisering: Plast Keramik

Perssons Byggnads AB, Josua (JP Bygg)

Adress: Norra Fabriksgatan 6
Postadress: 360 30 Lammhult
[Visa på karta](#)

Telefon: 0472-26 00 70
E-post: johan.alserin@jpbvqqlammhult.se
Antal våtrumsanmälningar: 23
Auktoriserad sedan: 2011-05-12

Auktorisering: Plast Keramik




Kontroll av tätskikt



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

UTBILDAR | AUKTORISERAR | INFORMERAR | KONTROLLERAR

I GVK INGÅR:




Länskontrollanter





Fakta om GVK:s länskontrollanter


Antal	16
Antal kontroller / år	ca 800
Omsätter	1 miljon +
Utför	<ul style="list-style-type: none">- Stickprovskontroller- Särskild kontroll- Stöd vid upphandling
Huvuduppgift	Att kontrollera att de GVK-auktoriserade företagen installerar tätskikten på rätt sätt


Kontrollrapport













AB SVENSK VÄTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan - Kontrollrapport

Bild 3. Lokalt bakfall vid dörr



Bild 5. 2 st. Otäta golvfogar. Den horisontellt markerade < 50 cm från brunn





AB SVENSK VÄTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan - Kontrollrapport

Beställare
Lennart Eklund
Gränningevägen 29
703 75 Örebro
Tel: 019232936
E-post: familjeneklunds@hotmail.se

Entreprenör
Eklunda Golv & Kåfel
Oskarsplatsen 5
Örebro
Auktnr: 51150
Län: Örebro (T)

Kontaktperson
Kent Edström
Tel: 078 8331408
E-post: kent.edstrom@telia.com

VÅTRUMSANMÄLAN

Objektadress	Gänningevägen 29	Avser antal våtrum	1
Typ av objekt	Renovering	Anmälningens id	63943
Anmälningsdatum	2013-06-18		
Utförande golv	Plastmatta som tät- och ytskikt	Golvkonstruktion/produkt	Aqualon Pacific
Golvfabrikat	Forbo Flooring	Konstruktion/produkt	Onyx
Utförande vägg våtzon 1	Plastmatta som tät- och ytskikt		
Fabrikat	Forbo Flooring		
Utförande vägg våtzon 2	Som våtzon 1		

Avvikelser och kommentarer

KONTROLL

Kontrolldatum	2013-06-03	Kontrollant	Guy Wallin
Rum	Duschrum	Typ av kontroll	Stickprovskontroll
Kommentar			
Golv: Plastmatta som tät- och ytskikt			
10x. Plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pump	Ja	15. Ytterhörnens täthet	Godkänd
11. Fogarnas placering	Ej relevant	18. Rör genomföringar	Godkänd
12. Fogarnas täthet	Ej relevant	17. Anslutning golvbrunn	Godkänd
13. Sockelfogarnas täthet	Ej relevant	18. Fall	Godkänd
14. Innerhörnens täthet	Godkänd	19. Uppvik tröskel	Godkänd
Vägg: Plastmatta som tät- och ytskikt		23. Överlapp o Aqua Tät	Godkänd
20x. Plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pump	Ja	24. Limsläpp	Godkänd
21. Fogarnas placering	Ej relevant	25. Rör genomföringar	Godkänd
22. Fogarnas täthet	Ej relevant		

Våtrumsarbetet är anmält till GVK och har blivit föremål för stickprovskontroll. Kontrollen är utförd av en av GVK:s länskontrollanter. Du kan läsa mer om GVK i SÄKRA VÄTRUM eller genom att besöka vår hemsida.

AB SVENSK VÄTRUMSKONTROLL
Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se



Uppföljning av kontroller


































AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

UTBILDAR | AUKTORISERAR | INFORMERAR | KONTROLLERAR

I GVK INGÅR:



Uppföljning

 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 17:24	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 16:29	1 MB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 15:21	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 14:57	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 14:42	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 14:22	519 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 13:55	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 13:00	341 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 12:32	392 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 12:04	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 11:38	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 11:08	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 10:42	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 09:57	324 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	fr 2013-08-16 09:22	1 MB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 20:41	2 MB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 18:43	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 16:02	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 14:57	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 14:22	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 13:11	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 12:47	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 12:15	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 11:55	374 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 11:13	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 10:37	20 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 09:31	3 MB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 08:43	987 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	to 2013-08-15 08:08	585 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	on 2013-08-14 17:46	18 KB
 @ info@gvk.se	Genomförd stickprovskontroll till GVK	on 2013-08-14 17:42	18 KB



Uppföljning

Andel avvikelser fördelat på golv & vägg	Avvikelse	Underkänd	Godkänd	Summa (kontrollerade punkter)
Golv	3%	5%	92%	1246
Vägg (värden 1)	3%	3%	94%	601
Vägg (värden 2)	0%	0%	100%	34
Totalsumma	6%	8%	91%	1881

Golv - kontrollpunkter	Avvikelse	Underkänd	Godkänd	Summa (kontrollerade punkter)
Anslutning golvbrunn	3%	7%	91%	182
Fall	4%	4%	92%	182
Fogarnas placering	2%	0%	98%	125
Fogarnas tätet	1%	11%	88%	116
Innerhörnens tätet	1%	14%	85%	182
Rör genomföringar	6%	1%	93%	162
Sockelfogarnas tätet	1%	2%	97%	117
Uppvik tröskel	7%	4%	89%	107
Ytterhörnen tätet			100%	67
Genomsnitt	3%	5%	91%	1240

Uppföljning av kontroller

- a) Ingen anmärkning vid kontroll
 - Kontroll efter längre tid
- b) Anmärkning vid kontroll
 - Återkommande kontroll
- c) Underkännande vid kontroll
 - Återkommande kontroll
 - Utbildning

Systematisk uppföljning



Hot & möjligheter

- Att branschen säljer ”tomma påsar”
- Att kvalitetsuppföljning negligeras som ett värde från beställarsidan
- Att entreprenören inte upplever nytta

- Långsiktigt lönsamma företag
- Egenvärde stort för anslutet företag
- Beställarvärde ännu större



Kontroll & uppföljning
är vägen för
följsamhet till
branschregler

