

Service rapport og faktura i samme system



Effektivisering af servicefirmaet - på kontoret og i marken



På kontoret er der mange opgaver

På kontoret skal man normalt udføre følgende:

- Registrere kundens stamdata
- Registrere data om kundens anlæg
- Planlægge montørernes kørsel
- Kommunikere med kunder & montører
- Oprette jobkort
- Efter jobbets udførsel kontrollere timeseddel & servicereport
- Fakturere kunden



Kundelisten

Kunder (Markerede poster: 16)

1) Kundenr. 2) Navne 3) Telefon 4) Postnr. 5) Adresse 6) Næste eftersyn 7) Kundenr. ERP 8) Kundegruppe

Næste eftersyn: Kategori: ☒ Alle ☐ Abonnement ☐ Eftersyn ☐ Tilkald ☒ Skjul inaktive kunder @

Kundenr.	Navn	Adresse 1	Postnr.	By	Lev. adresse1	-	Telefon	Type	Sidste	Næste	Gruppe
☒ 24:	MØL	KRO	6800	Var	HOVEDGADEN 22			A	21/11/16	20/11/17	
☐ 46:	KEM	ROS	2620	Albe				AK	23/11/16	22/11/17	
☐ 19:	VA E	VES	6950	Ring	PRÆSTEVEJEN 18			A	03/12/15	01/12/17	
☐ 41:	MET	BAU	6840	Oks				A	04/12/16	03/12/17	2-121
☐ 76:	Tpm	Grim	6818	Årre	Lunde Hovedvej 22			K3	07/12/16	06/12/17	
☐ 23:	Bjarr	Søvi	6800	Var				A+	06/12/16	06/12/17	
☐ 75:	Laml	Lykk	6705	Esbj				AK	09/12/16	08/12/17	
☐ 21:	Kurt	Ranc	6855	Ovt				A+	08/12/16	08/12/17	
☐ 21:	Heni	Ranc	6855	Ovt				A+	08/12/16	08/12/17	
☐ 40:	Knuc	GL. L	6800	Var				A+	09/12/16	09/12/17	
☐ 75:	Hans	Mejls	6800	Var				A+	09/12/16	09/12/17	
☐ 22:	JØR	KNO	6800	Var				A	12/12/16	11/12/17	
☐ 75:	KNU	HEN	6830	Nør	KVONGVEJ 81			A	14/12/16	13/12/17	2-611
☐ 75:	FRØ	ILE FRØ	6830	Nør	FRØSTRUPVEJ 190 B			A	15/12/16	14/12/17	1-011
☐ 74:	KEM	ROS	2620	Albe	Ringkøbingvej 46			K3	14/12/17	14/12/17	
☒ 75:	JENS	TEG	6800	Var	Industrivej 1			K1	16/12/16	15/12/17	
☐ 20:	Mikk	Vr Ja	6851	Janc	Villavej 24			A	02/01/17	01/01/18	
☐ 42:	CAR	SØN	6857	Blåv				A	04/01/17	03/01/18	
☐ 24:	KNU	FOR	6715	Esbj				A	04/01/17	03/01/18	
☐ 87	VA E	VES	6950	Ring	SØNDERBYVEJ 12			A	05/01/17	04/01/18	
☐ 25:	VA E	VES	6950	Ring	SKOVVEJ 3			A	05/01/17	04/01/18	
☐ 25:	VA E	VES	6950	Ring	STRADEVEJ 6			A	05/01/17	04/01/18	

Kontaktp.: Tlf.:

Kundelisten – søgefunktion


Hurtig tekst søgnings muligheder

Søg i alle tekst felter | Betinget søgning - QBE

Tilføj	Felt	Operator	Value
	Leveringspostnr.	Indeholder	6800
OG	Dato for næste efter	Er mindre end	01/05/2018 Dato
OG		Indeholder	
OG		Indeholder	
OG		Indeholder	
OG		Indeholder	

Gem forespørgsel

 Gem  Hent  Reset

 OK  Annuller

Kundelisten – vise kunder på kort

Kunder (Markerede poster: 16)

1) Kundenr. 2) Navne 3) Telefon 4) Postnr. 5) Adresser 6) Næste eftersyn 7) Kundenr. ERP 8) Kundegruppe

Kategori

Kundenr.:

Kundenr.	Navn
☒ 242	MØLLE
☒ 242	MØLLE
☒ 264	ANNE
☒ 752	JENSE
☒ 752	Danish

Marker Afmarker alle Eksporter/maile

Kunder

Afmærkede kunder

Genindlæs kunderne Genindlæs kort ZOOM: 10 Zoom ind Zoom ud Vis i browser

Kundestamkort

Ret denne kunde

1) Stamoplysninger 2) Bemærkninger og faste varer 3) Sager denne kunde 4) Dokumenter 5) Kort

Kundenr.: 24	☐ Samlekonto	Leveringsadresse:	Oprindelse: M005
Kundenr. i regnskab:	Samlekonto nr:	Navn:	Retter: M000
Navn: M... VS		Adresse 1: BAKKE M... A... M... M...	Dato: 19/04/2017
Adresse 1: KRO...		Adresse 2:	Klok: 15:56
Adresse 2:		Postnr. / by: 6800 ... Varde	☐ Inaktiv:
Postnr. / by: 6800 ... Varde		Land:	Advisering ved fornyelse
Land:		Kontaktperson:	☐ Tlf
Telefon: 2...		Kontaktpers. tlf.:	☐ SMS
CVR-nr.: Skype:		Kontaktpers. email:	☐ Email
Email: mail... lik.dk		Faste leverandør:	
WWW:			

Debitor gruppe:		Eftersyn / abonnement	Oplysninger om anlægget
CVR nr.:		Fast montør: EW ... Elisabeth Weber	Kedeltype / kW / År: TASSO SOLO
Betalingsbet.: 14 ... 14 netto		Eftersyn type: A ... A	Brændertype / År: STERLING, 2005
Prisgruppe: 0 ...		SKS type: OLIEFYR ...	Årligt olieforbrug:
Valutakode:		Sidste eftersyn: 26/01/2017 Næste: 25/01/2018	Opvarmet areal:
Beregn moms:		Eftersynsinterval (md.)	A-pumpe: NEJ
☒ Dansk moms ☐ Ingen moms ☐ EU moms		☐ 1 ☐ 3 ☐ 6 ☐ 9 ☒ 12 ☐ 18 ☐ 24 ☐ 36	Kedel temp C: 55
Rabat:			VV beholder temp.: 55
EAN nr.:		Rabat Pct: 0,00	Olietank / Type / År:
OBS notat:		Individuel pris: 0,00	Brugerdef. 9:
		Kredit Max: 99.999.999,00	Brugerdef. 10:

Gem som standard

Opret jobseddel OK Afbryd

Kundestamkort – diverse oplysninger

Ret denne kunde

1) Stamoplysninger 2) Bemærkninger og faste varer 3) Sager denne kunde 4) Dokumenter 5) Kort

Sag nr.	Status	Stellar nr.	Type	Dato	Medarb.	Ordretotal
2.951	Faktureret	O-6381 F-140935	A	07/11/14	JL	4.424,00
3.837	Faktureret	O-7535 F-150947	A	13/11/15	OM	3.256,36
4.746	Faktureret	O-8874 F-170090	A	27/01/17	EW	1.942,58
5.792	Igang			19/02/18	ADM	0,00
5.794	Faktureret	O-10130		19/02/18	MH	1.591,60

Varenr.	Tekst	Antal	Salgspris
+3333	Grundtakst/bidrag til miljø afgift	1,00	50,00
+0101	Årligt hovedeftersyn	1,00	840,50
+0516	Forfiterindsats Siku - OV - Sent	1,00	111,18
+1001	Olepumpe BFP21L3, 21R3	1,00	1.327,14
+0326	Dyse 0,60 gall 60	1,00	146,32
+1051	Oleslange Riello - vinkel	1,00	183,23
+1071	O-ring OV filter	1,00	39,60
+0110	Tilkald/time/kørsel normal arbej	0,50	568,35
+0670	Kobling Beo 10FV-CRX-Riello-Lar	1,00	130,79
+0110	Tilkald/time/ko		


Intern bemærkning denne sag:

Ret denne kunde

1) Stamoplysninger 2) Bemærkninger og faste varer 3) Sager denne kunde 4) Dokumenter 5) Kort

Alle dokumenter vedrørende denne kunde:

Filnavn	Beskrivelse
M999IGHMZ8MVCK5T ApplVVS.bmp	Test BMP



Kommunikere – tlf. / email / SMS

Dato - frem til: 13/06/2019 **Nye eftersyn** Side: 2

Kunde	Levering & kontakt	Eftersyn
2 s Bageri sgade 15 sbjerg	BRÆNDER 2 5	01/11/2017 02/05/2018 kategori 1

☐ Tlf ☐ SMS ☐ Email

14
RECYCLING
KAVEJ 21
Esbjerg

10
☐ Tlf ☐ SMS ☐ Email

Mail-tekst

FLETTEKODER:
KUNDEAVN
KUNDEADRESSE1
KUNDEPOSTNR
KUNDEBY
KONTAKTPERSON

Kære **KONTAKTPERSON**

Hermed fremsendes servicereport efter endt opgave.

Arbejdet er udført på adressen:
SAGLEVERINGSNAVN
SAGLEVERINGSADRESSE1
SAGLEVERINGSPOSTNR **SAGLEVERINGSBY**

Med venlig hilsen

Oliefyrsfirmaet.
Storegade 12
7451 Sunds

Send SMS til: 004...953

SMS Standardtekster Opsætning GatewayAPI.com

Besked: 27/01/2018 -
Eftersyn hos: ALICE SCHINDHELM
TAL...+Blåvand
Hilsen Håndværkerfirmaet
NB: Du kan ikke svare på denne SMS.

Mobilnr.: 004...

Standardbeskeder

Vælg 1

I marken

Montøren har jo disse opgaver:

- Planlægge jobbene
- Kommunikere med kunden
- Udføre jobbet
- Registrere time- og materialeforbrug
- Udfylde servicereport
- Tilbagerapportere til kontoret



Joblisten for denne montør

Jobsedler

1) Igang - denne bil / montør 2) Alle - dato 3) Alle - sagnr. 4) Alle igang - sagnr. 5) Alle igang - dato 6) Alle igang - Kundenavn 7) Stellarnummer

Sag nr. Denne bil: M000 @

Sagnr.				Type	Status	Udføres			Kunde							SKS type
Opret	Ret.	Nr.	Stellar			Date	Kl.	Montør	Kundenr.	Navn	-	Adresse	Postnr.	By		
M000	ADM	5.288		A	Ny	15/02/18	13:00	ADM	30	Pet		Almose	6857	Blåvand	OLIEFYR	
M000	ADM	5.549		A	Igang	15/05/19	10:00	ADM	31	RUN		FORUM	6715	Esbjerg N.	GASFYR	
M004	ADM	5.641		A	Igang	08/12/18	17:00	ADM	75	JA S		LØNNE	6830	Nørre-Nebel	OLIEFYR	
M000	ADM	5.787	10127	-	Igang	23/02/18	14:00	ADM	13	Ego		Vadvej	6900	Skjern	OLIEFYR	
M000	ADM	5.789		-	Igang	22/01/18	10:00	ADM	25	TAC		THORS	6800	Varde	OLIEFYR	
M000	ADM	5.791		-	Igang	18/02/18	08:00	ADM	39	Em.			S-426	Västra Frölunda	OLIEFYR	
M000	ADM	5.792		-	Igang	19/02/18	17:00	ADM	75	Vag		Ho Bug	6852	Billum	OLIEFYR	
M000	ADM	5.793		-	Igang	19/02/18	08:00	ADM	75	VILF		GL. GE	6800	Varde	OLIEFYR	

Navigation: << < ? > >> >>>

Varenr	Tekst	Anta	Pris	Rab	Nettopris
+3333	Grundtakst/bid	1,0,00			50,00
EO7508	OMLØBER Ø28	2,0,60			163,20

Init.	Uge	Art	Ialt
OM	3	SV	2,00
ADM	9	S	36,75
ADM	11	S	4,00

Navigation: << < ? > >> >>>

Udskifte cirkulationspumpe

3 BRÆNDERE OLIESLANGER 2017

Eksterne links: [Fakturere](#) [Gul](#)

Handlinger: [Slet](#) [Kopi](#) [SMS](#) [Email](#) [Ret](#) [Luk](#)

Andre handlinger: [Arbejdsseddel](#) [Send til](#) [Kalender](#) [Vis på kort](#) [Servicerapport](#) [Starte / slutte job](#) [Exporter](#)

Kalender for alle / én montør

The screenshot displays the MariSoft scheduling software interface. The main window, titled "Kalender. Antal medarbejdere: 6 - Antal enheder: 7", shows a calendar for Monday, March 5, 2018. It lists staff members on the left and their scheduled activities on the right. A detailed view for "M000 - Administrator (ADM)" is open, showing a calendar for Sunday, March 18, 2018. This view includes a time slot from 06:00 to 18:00 and a list of activities such as "Stopper", "Driftstop - 2", and "Udskifte cirkulationspumpe". A context menu is visible over the calendar, offering options like "Opret", "Rette", "Gentage aftale", "Refresh", "Start-Stop", and "Servicerapport".

Main Calendar: Monday 5. Marts 2018

Medarbejdere	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
M000 - Administrator (ADM)			Kursus										
M005 - Elisabeth Weber (EW)							Braender 1 Riello Gulliv...						
M002 - Jannik Lynge (JL)							Vita Morteensen, ABl...						
M007 - Martin Hansen (MH)													
M004 - Ole Mathiesen (OM)													
M006 - Per Hansen (PH)							6893 Hemmet						

Detailed Calendar: M000 - Administrator (ADM) - Sunday 18. Februar 2018

Kl.	Søndag- 18	Mandag- 19	Tirsdag- 20	Onsdag- 21	Torsdag- 22	Fredag- 23	Lørdag- 24
06:00							
07:00							
08:00	Stopper	Driftstop - 2					
09:00	S-42671 Västra Frölunda	Vilfred Lauridsen					
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							


Context Menu:

- Opret
- Rette
- Gentage aftale
- Refresh
- Start-Stop
- Servicerapport

Calendar Legend:

- Udskifte cirkulationspumpe Egon Og Birgit Madsen
- Driftstop Ho Bugt

Kort for en montør



Jobkortet

Retter jobbet

1) Dette job 2) Lang beskrivelse 3) Sager denne kunde 4) Kort

ID no: 5.787 Ordrenr.: 10127 Projektnr.: 10127

Status: ☐ Ny ☒ Igang ☐ Afsluttet ☐ Faktureret

Beskrivelse: Udskifte cirkulationspumpe

Kundenr.: 13

Navn: Egon og Birgit Madsen

Adresse 1: Vadstvej 10

Adresse 2:

Postnr. / by: 6920 Videbæk

Kontaktperson:

Kontakt tlf.: 40... Mail: poul.sunds@gmail.com

Evt. leveringsadresse

Navn: EG... SEN

Adr 1: V...

Adr 2:

Postnr.: 6900

Oprindelse: M000 Rettet af: ADM

Tidspunkt: 13:39 18/01/2018

Kundes ref.:

Rekvissionsnr.:

SKS type: OLIEFYR

Type:

Medarbejder: ADM

Flere medarb.:

Fast pris:

Rabat.:

OBS-notat: 3 BRÆNDERE OLIESLANGER 2017

EAN-nr.:

6) Beskrivelse til faktur 7) Varer 8) Timer 9) Dokumenter Gule sedler

Varenr.	Varetekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Rabat %	Linepris
+3333	Grundtakst/bidrag til miljø afgift	1,00		50,00		50,00
EO75085	OMLØBER Ø28 KV	2,00		81,60		163,20

☐ Gentage ny

Udføres dato: 23/02/2018 ?

Start kl.: 14:00

Varighed: 105 min.

Slut dato: 23/02/2018

☐ Faktureres ej

Outlook

Momspligtig: Ej momspligtig: Arbejdsløn: Moms: TOTAL:

Indtaste servicereport

Ret kontrolskemaet

Kontrol Målinger og resultat

Enhed	Kontrolleret	Renset	Justeret	Udskift/Ombyt
A. Brænderør:	☒	☐	☐	☐
B. Elektrode:	☒	☐	☐	☐
C. Fotoenhed:	☒	☐	☐	☐
D. Kobling:	☐	☒	☐	☐
E. Blæsehjul:	☐	☒	☐	☐
F. Oliepumpe:	☒	☐	☒	☐
G. Pumpefilter:	☐	☐	☐	☒
H. Kedel:	☒	☐	☐	☐
I. Olieslanger:	☒	☐	☐	☐
J. Forfilter:	☒	☐	☐	☐
K. Dyse:	☒	☐	☐	☐
L. Forvarmer:	☒	☐	☐	☐
M. Kontrolkasse:	☐	☒	☐	☐
N. Evt. vandlås:	☐	☒	☐	☐

☐ Aftræk tæthedsprøvet

Kunde-notater: 140512 HE, 060913 HE, 200814:HE, 240815:HE, 271016:HE, 171017:HE+OLIESLANGER,

OBS notat: 3 BRÆNDERE OLIESLANGER 2017 OK

Ret kontrolskemaet

Kontrol Målinger og resultat

Måling	Dyse 1	Dyse 2
Sodtal:	1	
O2%:	2,0	
CO ppm røg:	3	
Røgtemp C:	4	
Tab i %:	5,0	
Træk (mbar):	6,00	
Varmvandsbeh. C:	7	
Kedeltemp, C:	8	
Pumpetryk (bar):	9,0	
Lufttemp. C:	10	
Returvand før:	11	
Returvand efter:	12	
CO ppm luft:	13	

OR kontrolmærkat: 123456789

Resultat

☒ Fint

☐ Kan accepteres

☐ Bør udskiftes

☐ Kan forbedres

Bemærkning: Ved næste eftersyn skal overvejes om pumpen skal skiftes.

Kunde-notater: 140512 HE, 060913 HE, 200814:HE, 240815:HE, 271016:HE, 171017:HE+OLIESLANGER,

OBS notat: 3 BRÆNDERE OLIESLANGER 2017 OK Afbryd

MariSoft

VARDE OLIEFYR SERVICE																																																																																																																																																												
Industrivej 5, 6840 Oksbøl - Tlf.: 7525 1212 - CVR: 29170193 Email: jl@janniklyngevs.dk																																																																																																																																																												
Egon og Birgit Madsen Vadevej 10 6920 Videbæk Tlf.: Email: poul.sunds@gmail.com		Leveringsadresse: EGON OG BIRGIT MADSEN Vadevej 10 6900 Skjern Tlf.: 4077402/20300004		Faktura Nr.: M000-5.787 Dato: 23/02/2018 Konto nr.: 13 Deres ref.: Rekv.nr.:																																																																																																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Eftersat</th><th>Renset</th><th>Justeret</th><th>Udskiftet</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Brænderør</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>B. Elektrode</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>C. Fotoenhed</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>D. Kobling</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>E. Blæsehjul</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>F. Olepumpe</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>G. Pumpefilter</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>H. Kedel</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>I. Olieslanger</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J. Forfilter</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>K. Dyse</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>L. Forvarmer</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>M. Kontrolkasse</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>N. Evt. vandlås</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>			Eftersat	Renset	Justeret	Udskiftet	A. Brænderør	☒	☐	☐	☐	B. Elektrode	☒	☐	☐	☐	C. Fotoenhed	☒	☐	☐	☐	D. Kobling	☐	☒	☐	☐	E. Blæsehjul	☐	☒	☐	☐	F. Olepumpe	☒	☐	☒	☐	G. Pumpefilter	☐	☐	☐	☒	H. Kedel	☒	☐	☐	☐	I. Olieslanger	☒	☐	☐	☐	J. Forfilter	☒	☐	☐	☐	K. Dyse	☒	☐	☐	☐	L. Forvarmer	☒	☐	☐	☐	M. Kontrolkasse	☐	☒	☐	☐	N. Evt. vandlås	☐	☒	☐	☐	<table><thead><tr><th>MÅLING</th><th>DYSE 1</th><th>DYSE 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sodtal</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>O2 %</td><td>2,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>CO ppm røg</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>Røgtemp. C.</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Tab i %</td><td>5,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Træk (mbar)</td><td>6,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Varmtvands beh.</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>Kedeltemperatur</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Pumpestryk (Bar)</td><td>9,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Forb.luft temp.</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Returvand før</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>Returvand efter</td><td>12</td><td>0</td></tr><tr><td>CO ppm luft</td><td>13</td><td>0</td></tr></tbody></table> ☐ Aftræk tæthedsprøvet		MÅLING	DYSE 1	DYSE 2	Sodtal	1	0	O2 %	2,0	0,0	CO ppm røg	3	0	Røgtemp. C.	4	0	Tab i %	5,0	0,0	Træk (mbar)	6,00	0,00	Varmtvands beh.	7	0	Kedeltemperatur	8	0	Pumpestryk (Bar)	9,0	0,0	Forb.luft temp.	10	0	Returvand før	11	0	Returvand efter	12	0	CO ppm luft	13	0	<table><thead><tr><th colspan="2">STAMOPLYSNINGER</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Abonnement: Tilkald</td></tr><tr><td>Service arb.</td><td>☒ Hovedeftersyn ☐</td></tr><tr><td colspan="2">Kedeltype/kW/År: IDEAL CLIMA 1999 26KW</td></tr><tr><td colspan="2">Brændertype/År: NOVVOX 2009</td></tr><tr><td colspan="2">Årligt olieforbrug:</td></tr><tr><td colspan="2">Opvarmet areal:</td></tr><tr><td colspan="2">A-pumpe:</td></tr><tr><td colspan="2">VV behold. temp.</td></tr><tr><td colspan="2">Olietank/Type/År:</td></tr><tr><td colspan="2">Tekniker: ADM</td></tr><tr><td colspan="2">OR kontrolmærkat: 123456789</td></tr><tr><td colspan="2">FYRTEST RESULTAT</td></tr><tr><td>☒</td><td>Fint</td></tr><tr><td>☐</td><td>Kan accepteres</td></tr><tr><td>☐</td><td>Kan forbedres</td></tr><tr><td>☐</td><td>Bør udskiftes</td></tr></tbody></table>		STAMOPLYSNINGER		Abonnement: Tilkald		Service arb.	☒ Hovedeftersyn ☐	Kedeltype/kW/År: IDEAL CLIMA 1999 26KW		Brændertype/År: NOVVOX 2009		Årligt olieforbrug:		Opvarmet areal:		A-pumpe:		VV behold. temp.		Olietank/Type/År:		Tekniker: ADM		OR kontrolmærkat: 123456789		FYRTEST RESULTAT		☒	Fint	☐	Kan accepteres	☐	Kan forbedres	☐	Bør udskiftes
	Eftersat	Renset	Justeret	Udskiftet																																																																																																																																																								
A. Brænderør	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
B. Elektrode	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
C. Fotoenhed	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
D. Kobling	☐	☒	☐	☐																																																																																																																																																								
E. Blæsehjul	☐	☒	☐	☐																																																																																																																																																								
F. Olepumpe	☒	☐	☒	☐																																																																																																																																																								
G. Pumpefilter	☐	☐	☐	☒																																																																																																																																																								
H. Kedel	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
I. Olieslanger	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
J. Forfilter	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
K. Dyse	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
L. Forvarmer	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																								
M. Kontrolkasse	☐	☒	☐	☐																																																																																																																																																								
N. Evt. vandlås	☐	☒	☐	☐																																																																																																																																																								
MÅLING	DYSE 1	DYSE 2																																																																																																																																																										
Sodtal	1	0																																																																																																																																																										
O2 %	2,0	0,0																																																																																																																																																										
CO ppm røg	3	0																																																																																																																																																										
Røgtemp. C.	4	0																																																																																																																																																										
Tab i %	5,0	0,0																																																																																																																																																										
Træk (mbar)	6,00	0,00																																																																																																																																																										
Varmtvands beh.	7	0																																																																																																																																																										
Kedeltemperatur	8	0																																																																																																																																																										
Pumpestryk (Bar)	9,0	0,0																																																																																																																																																										
Forb.luft temp.	10	0																																																																																																																																																										
Returvand før	11	0																																																																																																																																																										
Returvand efter	12	0																																																																																																																																																										
CO ppm luft	13	0																																																																																																																																																										
STAMOPLYSNINGER																																																																																																																																																												
Abonnement: Tilkald																																																																																																																																																												
Service arb.	☒ Hovedeftersyn ☐																																																																																																																																																											
Kedeltype/kW/År: IDEAL CLIMA 1999 26KW																																																																																																																																																												
Brændertype/År: NOVVOX 2009																																																																																																																																																												
Årligt olieforbrug:																																																																																																																																																												
Opvarmet areal:																																																																																																																																																												
A-pumpe:																																																																																																																																																												
VV behold. temp.																																																																																																																																																												
Olietank/Type/År:																																																																																																																																																												
Tekniker: ADM																																																																																																																																																												
OR kontrolmærkat: 123456789																																																																																																																																																												
FYRTEST RESULTAT																																																																																																																																																												
☒	Fint																																																																																																																																																											
☐	Kan accepteres																																																																																																																																																											
☐	Kan forbedres																																																																																																																																																											
☐	Bør udskiftes																																																																																																																																																											
Bemærk: Ved næste eftersyn skal overvejes om pumpen skal skiftes.																																																																																																																																																												
<table><thead><tr><th>Betegnelse</th><th>Antal</th><th>Stk. pris</th><th>%</th><th>Ialt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Grundtakst/bidrag til miljø afgift</td><td>1,00</td><td>50,00</td><td></td><td>50,00</td></tr><tr><td>OMLØBER Ø28 KV</td><td>2,00</td><td>81,60</td><td></td><td>163,20</td></tr><tr><td colspan="5">----BEMÆRKNING:-----</td></tr></tbody></table>				Betegnelse	Antal	Stk. pris	%	Ialt	Grundtakst/bidrag til miljø afgift	1,00	50,00		50,00	OMLØBER Ø28 KV	2,00	81,60		163,20	----BEMÆRKNING:-----																																																																																																																																									
Betegnelse	Antal	Stk. pris	%	Ialt																																																																																																																																																								
Grundtakst/bidrag til miljø afgift	1,00	50,00		50,00																																																																																																																																																								
OMLØBER Ø28 KV	2,00	81,60		163,20																																																																																																																																																								
----BEMÆRKNING:-----																																																																																																																																																												
<table><thead><tr><th>MOMSPLIGTIG</th><th>EJ MOMSPLIGTIG</th><th>MOMS%</th><th>MOMS</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				MOMSPLIGTIG	EJ MOMSPLIGTIG	MOMS%	MOMS	TOTAL																																																																																																																																																				
MOMSPLIGTIG	EJ MOMSPLIGTIG	MOMS%	MOMS	TOTAL																																																																																																																																																								
Vi takker for ordren Mvh. V.O.S. ApS. Efter forfald beregnes der rente 2% pr. påbegyndt måned. Ved manglende betaling pålægges der rykkergebyr kr. 100,00. Brug konto nr.: 7780 - 2077550 Venligst brug denne indbetaler-ID ved betaling: +71<000000000000133 +88332504<																																																																																																																																																												

Efterbehandling på kontoret


På kontoret skal man nu normalt udføre følgende:

- ~~Kontrollere timeseddel & servicereport~~
- ~~Fakturere kunden~~
- ~~Kontrollere og Arkivere servicereport~~
- Evt. lave efterkalkulation



Overvejelser vedr. system

- Hvilket økonomisystem anvender firmaet
- Installeres lokalt eller "i skyen"
- Hvilke enheder skal montørerne bruge
 - PC (on-line eller off-line)
 - Tablet
 - Smartphone



Enheder



SPØRGSMÅL ?

